

Modelo do veículo: PORSCHE 911 CARRERA GTS

Nº da vistoria: 123456

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Placa:



Vistoria



Consulta



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo:
PORSCHE 911 CARRERAGTS

Chassi:
DADOS SENSÍVEIS

Combustível:
GAS/ELETR

Vistoriador:
DADOS SENSÍVEIS

Placa:
DADOS SENSÍVEIS

UF:
MG

Km:
656

Cor:
VERDE

Capacidade:

Renavam:
DADOS SENSÍVEIS

Ano de fabricação:
2025

Ano do modelo:
2026

Câmbio:

Unidade:
Belo Horizonte

Data da vistoria:
DADOS SENSÍVEIS

Fabricante:
I

Motor:
DADOS SENSÍVEIS

Dados do solicitante:

DADOS SENSÍVEIS

Dados do proprietário:

DADOS SENSÍVEIS

Conclusão gráfica




Consultas (12
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe




Pintura (9 itens
verificados)

- Capô
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente



Traseira



DADOS SENSÍVEIS




Rede
AgraMax
VISTÓRIAS

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Coluna Dianteira Direita	● Integro
7 - Coluna central direita	● Integro
8 - Painel traseiro	● Integro
11 - Caixa de Ar Esquerdo	● Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
15 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
17 - Coluna Traseira Esquerda	● Integro
19 - Painel corte-fogo	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
25 - Assento Esquerdo	● Integro

Peça


Análise

2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Esquerda	● Integro
8 - Painel frontal superior	● Integro
10 - Caixa de Ar Direito	● Integro
12 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
14 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
16 - Coluna Traseira Direita	● Integro
18 - Caixa de estepe	● Integro
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
24 - Assento Direito	● Integro



DADOS SENSÍVEIS

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Repintura ● Avariado ● Reparado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		Original	2 - Teto		Original
3 - Tampa Do Porta Malas		Original	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		Original
5 - Porta Dianteira Direita		Original	6 - Porta Dianteira Esquerda		Original
7 - Paralama Dianteiro Direito		Original	8 - Lateral Traseira Esquerda		Original
9 - Lateral Traseira Direita		Original			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



DADOS SENSÍVEIS

Condição e Numeração do Chassi


Nº do chassi (Base Nacional BIN)

DADOS SENSÍVEIS

Nº do chassi (Veículo)

DADOS SENSÍVEIS

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor


Nº do motor (Base Nacional BIN)

DADOS SENSÍVEIS

Nº do motor (Veículo)

DADOS SENSÍVEIS

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



DADOS SENSÍVEIS

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DE CHASSI
Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.
PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO
Original, dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa
Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV
Em conformidade

Observações

VEÍCULO COM FULL PPF

VISTORIA REALIZADA COM CRLV EXERCÍCIO 2025, LONGARINAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS OBSTRUÍDAS POR COMPONENTES IMPOSSIBILITANDO REGISTRO FOTOGRÁFICO.



DADOS SENSÍVEIS

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



DADOS SENSÍVEIS

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Fotos




ETIQUETA BATENTE PORTA




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO




ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO




Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



LEITURA VIO CRLV 1

DADOS SENSÍVEIS

LEITURA VIO CRLV 2

DADOS SENSÍVEIS

LEITURA VIO PLACA 1



DADOS SENSÍVEIS

Fotos

DADOS SENSÍVEIS

LEITURA VIO PLACA 2

DADOS SENSÍVEIS

ETIQUETA VIN/CHASSI

DADOS SENSÍVEIS

PLAQUETA DE CHASSI





CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço vistoria cautelar, emitido pela Rede AgraMax Vistorias.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 01/01/0000 | N° da vistoria: 123456

Marca/modelo: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS | Placa:

Nome fantasia: Rede AgraMax Vistorias

Endereço: Av. Raja Gabaglia, N°1.617. Bairro Luxemburgo. Belo Horizonte/MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
DADOS SENSÍVEIS

MARCA/MODELO:
I/PORSCHE 911 CARRERAGTS

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2025/2026

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

3 PONTOS DE ALERTA


DADOS SENSÍVEIS

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2 
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: DADOS SENSÍVEIS	COR: VERDE	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 541CV

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: DADOS SENSÍVEIS	MUNÍCIPIO: BELO HORIZONTE
CHASSI: DADOS SENSÍVEIS	UF: MG
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2025	COR: VERDE
MARCA: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS	ANO DE FABRICAÇÃO: 2025
ANO DO MODELO: 2026	COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: DADOS SENSÍVEIS

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: DADOS SENSÍVEIS	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: DADOS SENSÍVEIS	Nº DO MOTOR: DADOS SENSÍVEIS
RENAVAM: DADOS SENSÍVEIS	COR: VERDE
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 4
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: DADOS SENSÍVEIS
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 3591
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 204	COMBUSTÍVEL: GAS/ELETR
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/PORSCHE 911 CARRERAGTS	PBT: 204
POTÊNCIA: 541	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: DADOS SENSÍVEIS	CHASSI: DADOS SENSÍVEIS
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	MARCA/MODELO: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 3591	POTÊNCIA: 541
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 4
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: VERDE
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	Nº DO MOTOR (FABRÍL): DADOS SENSÍVEIS
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO: DADOS SENSÍVEIS
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 204	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 204	RENAVAM: DADOS SENSÍVEIS

DABECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2025 ATÉ 03/07/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: DADOS SENSÍVEIS	CHASSI: DADOS SENSÍVEIS
ANO FABRICAÇÃO: 2025	ANO MODELO: 2026
CMC: 0	CMT: 2.04
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 3591	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 18
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	COR CÓDIGO: 14
COR: VERDE	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 4	MARCA/MODELO CÓDIGO: DADOS SENSÍVEIS
MARCA/MODELO: I/PORSCHE 911 CARRERAGTS	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: DADOS SENSÍVEIS
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: DADOS SENSÍVEIS	QTD. EIXOS: 0
PBT: 2.04	POTÊNCIA: 541
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 043*****33	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRIÇÃO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRIÇÃO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 30/09/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FÍSICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: DADOS SENSÍVEIS	POSSUIDOR DOCUMENTO: 043*****33
POSSUIDOR ORIGEM: 1	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: DADOS SENSÍVEIS	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: DADOS SENSÍVEIS	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO	 SEM RISCO
-----------------------------------	--

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	 SEM RISCO
--	--

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	 SEM RISCO
---------------------------------------	--

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: DADOS SENSÍVEIS	FABRICANTE: DESCONHECIDO
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2026
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ELETRICO	QUANTIDADE DE EIXOS: 0
TIPO DA CARROCERIA: COUPE	REGIÃO GEOGRÁFICA: ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA
PAÍS: ALEMANHA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: PORSCHE	MODELO: PORSCHE 911 CARRERAGTS
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO: 204	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 035072-9

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: PORSCHE	MODELO: 911 CARRERA S CABRIOLET 3.0 (991/992)
----------------	----------------	---

CÓDIGO: 035077-0

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: PORSCHE	MODELO: 911 CARRERA S COUPE 3.0 (991/992)
----------------	----------------	---



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 035072-9



VALOR ATUAL

R\$ 1.325.451,00 (07/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.10%

CÓDIGO FIPE: 035077-0



VALOR ATUAL

R\$ 1.157.896,00 (07/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.99%

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
DADOS SENSÍVEIS	656	VISTORIA CAUTELAR
DADOS SENSÍVEIS	363	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 2

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.